Catégorie ifremer : Chalut de fond à grément lourd et panneaux standards (sans dispositif particulier de minimisation du toucher)

Sensibilité de l'habitat	Pression de l'engin	Risque	RDD (Risque De Dégradation)	Enjeu (niveau d'enjeu de l'habitat)	RAOC initial	Paramètres contextuels relatifs aux habitats	Paramètres contextuels relatifs à l'activité	RAOC final	commentaires
1170-circa Roches circalittorales (catégorie de substrat : Roche mère)									
Extraction de substrat : modérée	Extraction de substrat : nulle	Nul	Fort (3)*	Fort (3)**	Fort (9)***	**Objectifs opérationnels :** *** Chapitre I - L1. Garantir les fonctionnalités écologiques des habitats remarquables** *** Chapitre II - SECTION 1 Exploiter durablement les ressources halieutiques et les champs d'algues** *** Chapitre II - SECTION 2 Soutenir la pêche côtière professionnelle et les activités maritimes sur les îles** **Etat de conservation : Non évalué** **Surface d'habitat sur site N2000 : 8 420,93 ha** **Surface d'habitat exposée à l'activité : 4 515,23 ha soit 53,62% de l'habitat**	**Nombre de navires :** 18 sur site N2000, 18 sur habitat (VALPENA, 2017) **Précision indicateur de densité VALPENA :** entre 4 et 10 navires par maille **Précision indicateur d'intensité VALPENA :** entre 3 et 35 mois d'activité cumulés **Réglementation existante :** - Limite des trois milles nautiques interdite au chalutage de fond - Cantonnement Langouste Iroise - **Surface protégée de l'activité :** 3 803 ha soit 45% de l'habitat Pression d'abrasion forte mais **interaction rare** (matrice Ifremer) **Enquêtes complémentaires :** 6 navires enquêtés/17 (déclarations VALPENA 2017). Site Natura2000 fréquenté toute l'année par les professionnels, nombre de marées variables. Zones sableuses ciblées en priorité sur le site Natura2000. Quelques rares interactions possibles sur les habitats de roches circalittorales. > interaction rare confirmée	**Faible car RDD requalifié en faible, interactions rares**	interactions rares, interactions écartées, pages 38, 39, cas 1, RDD requalifié en Faible, RDD requalifié en Faible
Abrasion superficielle : modérée	Abrasion superficielle : forte #	Fort							
Abrasion peu profonde : modérée	Abrasion peu profonde : nulle	Nul							
Abrasion profonde : modérée	Abrasion profonde : nulle	Nul							
Remaniement : modérée	Remaniement : nulle	Nul							
Dépôt faible de matériel : modérée	Dépôt faible de matériel : nulle	Nul							
Dépôt important de matériel : modérée	Dépôt important de matériel : nulle	Nul							
Modification de la charge en particules : modérée	Modification de la charge en particules : nulle	Nul							

* Score de risque nul (0), faible (1), modéré (2), fort (3)

** Score d'enjeu de l'habitat au sein du site N2000 faible (1), modéré (2), fort (3)

*** Score de risque issu du croisement (multiplication) du score RDD et du score Enjeu



Catégorie ifremer : Mouillage/ancrage pour les engins dormants							
Sensibilité de l'habitat	**Pression de l'engin**	**RDD (Risque De Dégradation)**	**Enjeu (niveau d'enjeu de l'habitat)**	**RAOC initial**	**Paramètres contextuels relatifs aux habitats**	**Paramètres contextuels relatifs à l'activité**	**RAOC final**
1110-1 Herbiers de zostera marina (catégorie de substrat : Sédiments plus ou moins envasés)							
Haute	**Faible :** abrasion peu profonde avec les ancrages	**Modéré (2)***	**Modéré (2)****	**Modéré (4)*****	**Objectifs opérationnels :** *** Chapitre I - I.1. Garantir les fonctionnalités écologiques des habitats remarquables** *** Chapitre II - SECTION 1 II.2. Optimiser les fonctionnalités des zones d'intérêt halieutique** **Etat de conservation : Bon à très bon** **Surface d'habitat dans le site N2000 : 4,64 ha** **Surface d'habitat exposée à l'activité : 2,79 ha soit 60,06 % de l'habitat**	Nombre de caseyeurs : 7 sur site N2000, 1 sur habitat Précision indicateur de densité Valpena : 1 navire par maille Précision indicateur d'intensité Valpena : 5 mois d'activité cumulé par maille Réglementation existante : Pêche interdite dans les ports Part de la surface d'habitat exposée à l'activité : 2,79 Ha soit 60,06% de l'habitat **Enquêtes complémentaires :** 1 caseyeur enquêté / 1 : pas d'interaction avec l'habitat. Ne fréquente plus ce secteur. zone de mouillage pour les plaisanciers en saison estivale.	**Nul** (absence d'interaction)

* Score de risque nul (0), faible (1), modéré (2), fort (3)

** Score d'enjeu de l'habitat au sein du site N2000 faible (1), modéré (2), fort (3)

*** Score de risque issu du croisement (multiplication) du score RDD et du score Enjeu

Catégorie ifremer : Mouillage/ancrage pour les engins dormants							
Sensibilité de l'habitat	**Pression de l'engin**	**RDD (Risque De Dégradation)**	**Enjeu (niveau d'enjeu de l'habitat)**	**RAOC initial**	**Paramètres contextuels relatifs aux habitats**	**Paramètres contextuels relatifs à l'activité**	**RAOC final**
1110-1 Herbiers de zostera marina (catégorie de substrat : Sédiments plus ou moins envasés)							
Haute	**Faible :** abrasion peu profonde avec les ancrages	**Modéré (2)***	**Modéré (2)****	**Modéré (4)*****	**Objectifs opérationnels :** *** Chapitre I - I.1. Garantir les fonctionnalités écologiques des habitats remarquables** *** Chapitre II - SECTION 1 II.2. Optimiser les fonctionnalités des zones d'intérêt halieutique** **Etat de conservation : Bon à très bon** **Surface d'habitat sur site N2000 : 4,64 ha** **Surface d'habitat exposée à l'activité : 2,79 ha soit 60,06 % de l'habitat**	Nombre de Fileyeurs : 18 sur site N2000, 9 sur habitat, Précision indicateur de densité Valpena : 9 navires par maille Précision indicateur d'intensité Valpena : 68 mois d'activité cumulé par maille Réglementation existante : Pêche interdite dans les ports Part de la surface d'habitat exposée à l'activité : 2,79 Ha soit 60,06% de l'habitat **<u>Enquêtes complémentaires :</u>** 4 navires enquêtés, pas d'interaction avec l'habitat. Tous les fileyeurs affirment qu'aucun pêcheur professionnel ne fréquente ce secteur (+ zone de mouillage pour les plaisanciers)	**Nul** (absence d'interaction)

* Score de risque nul (0), faible (1), modéré (2), fort (3)

** Score d'enjeu de l'habitat au sein du site N2000 faible (1), modéré (2), fort (3)

*** Score de risque issu du croisement (multiplication) du score RDD et du score Enjeu



Catégorie ifremer : Mouillage/ancrage pour les engins dormants							
Sensibilité de l'habitat	**Pression de l'engin**	**RDD (Risque De Dégradation)**	**Enjeu (niveau d'enjeu de l'habitat)**	**RAOC initial**	**Paramètres contextuels relatifs aux habitats**	**Paramètres contextuels relatifs à l'activité**	**RAOC final**
1110-1 Herbiers de zostera marina (catégorie de substrat : Sédiments plus ou moins envasés)							
Haute	**Faible :** abrasion peu profonde avec les ancrages	**Modéré (2)***	**Modéré (2)****	**Modéré (4)*****	**Objectifs opérationnels :** *** Chapitre I - I.1. Garantir les fonctionnalités écologiques des habitats remarquables** *** Chapitre II - SECTION 1 II.2. Optimiser les fonctionnalités des zones d'intérêt halieutique** **Etat de conservation : Bon à très bon** **Surface d'habitat sur site N2000 : 4,64 ha** **Surface d'habitat exposée à l'activité : 2,79 ha soit 60,06 % de l'habitat**	**Nombre de palangriers :** 4 sur site N2000, 1 sur habitat **Précision indicateur de densité Valpena :** 1 navire par maille **Précision indicateur d'intensité Valpena :** 4 mois d'activité cumulé par maille **Réglementation existante :** Pêche interdite dans les ports **Part de la surface d'habitat exposée à l'activité :** 2,79 Ha soit 60,06% de l'habitat **Enquêtes complémentaires :** 1 palangrier (/1 identifié dans les données Valpena) : navire vendu, le nouvel armateur ne travaille plus sur secteur	**Nul** (absence d'interaction)

* Score de risque nul (0), faible (1), modéré (2), fort (3)

** Score d'enjeu de l'habitat au sein du site N2000 faible (1), modéré (2), fort (3)

*** Score de risque issu du croisement (multiplication) du score RDD et du score Enjeu